

نصل نسیم - بارها بر سرده و برها :

روشن مطالب :

- بارها بر سرده و معادل سازی آن با بارها بر سرده

- تحلیل استاتیکی برها


- رسم نمودارهای نیروی محوری، نیروی برشی و لحظه

- انواع بارها بر سرده (concentrated) سرکار دانسته ایم؛ برهای در خط اریب (در

نصبا نظر اعمال واحدی) دارند. اما ...

... در واقعیت، برهای اعمال شده بر جسم، در یک مساحت یا حجم (و هر چند کوچک) توزیع شده اند

برای آن که بتواند بر سرده



از ابعاد (مساحت، حجم) نیروی توزیع شده در معادل

ابعاد ساده، عامل موثر باشد، استفاده از نیروی متمرکز به جای


نیروی بر سرده تا ملاحظه معنی و عامل قبول است

سوال: والس ما در معادل بر سرده چه خواهد بود؟

تلاش ما بر این است که دید نیروی بر سرده را باید نیروی متمرکز، معادل (با) کنیم؛ منظور از نیروی معادل، نیروی است

که حجم از لحاظ اندازه و هم از نظر نظر اعمال، معادل بار بر سرده است.

کمیته‌های مختلف در این بارشده باید با هم معادل:



w : نیروی واحد طول (شدت بار)

- اندازه‌ی نیروی همگرا معادل: ساختار سطحی در محور بارشده باشد $w(x)$


$$R = \int_{\text{مختار}}^{\text{انتهای بارشده}} w(x) dx$$

دری تا همگرا در این بارشده وارد شود، اعمال می‌شود.


- محل اثر نیروی همگرا معادل: جایی است که مستقر بارشده حول آن نقطه در نگاه

$$R \bar{x} = \int x w(x) dx \Rightarrow \bar{x} = \frac{\int x w(x) dx}{R}$$


با مستقر نیروی معادل، برابر شود.




- جدول معادل:



$$R = L w_0, \quad \bar{x} = \frac{L}{2}$$



$$R = \frac{1}{2} L w_0, \quad \bar{x} = \frac{2}{3} L$$



$$R_{1 \text{ معادل}} = L w_0, \quad \bar{x}_1 = \frac{L}{2}$$

$$R_{2 \text{ معادل}} = \frac{1}{2} L (w_1 - w_0), \quad \bar{x}_2 = \frac{2}{3} L$$


$$\begin{aligned} R &= R_1 + R_2 = \frac{1}{2} L (w_0 + w_1) \\ \bar{x} &= \frac{R_1 \bar{x}_1 + R_2 \bar{x}_2}{R_1 + R_2} \end{aligned}$$

تیرها (Beams) : اعضای هندسه ساده در بار، در مسایل کشش، فشار و برش
 (معمولاً از متریال خاصی) از خود مقاومت نشان می‌دهند.


* کلیتاً اساسی تیرها : ابعاد داخلی ← محاسبه ی تنش و کرنش در سراسر سطح
 ابعاد داخلی ← تعیین نوع نیروی وارد شده بر داخلی در طول تیر



H نیروی محوری (axial force)



V : نیروی برشی (Shear Force)



M : گشتاور (لنگر - نیرو) خمشی (Bending Moment)




T : گشتاور چرخشی (Torsional Moment)

* رسم دیاگرام نیروی محوری، نیروی برشی و عا حسی :

- جهت طراحی تیرها، به تعمیرات نیروهای محوری، برشی و عا حسی به وجود آمده در طول حرکت بارگذاری نیاز داریم.
 در واقع موارد ذکر شده، در سازه، تنش های را به وجود می آورد و من است بحرین حرکت این سازه شود.
 بنابراین به میزان ماکزیم بارها در سازه و محل وقوع این ماکزیم ها احتیاج است.


- برای محاسبه H ، V و M به صورت تابعی از x به تعداد بیش در طول تیر نیاز داریم.




کل دیتا بردارمان را مگر به برش احتیاج است.

بین بار سده هم به برش نیاز داریم.


وارداد: هم جهت کار برود + تیر:



نمونه سوال - درایم نیروی محوری، نیروی برشی و گشتا را برای سازه با ابعاد زیر رسم کنید.



و L.F.B.D :




$\sum F_x = 0$

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow A_x = 12 \text{ kN}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow A_y + B_y = 16 \text{ kN}$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow -16 \times 1 + 4 + 4B_y = 0 \Rightarrow \boxed{B_y = 3 \text{ kN}}, \boxed{A_y = 13 \text{ kN}}$$


برش اول : $0 < x < 1$



$$\sum F_x = 0 \Rightarrow \boxed{H = -12 \text{ kN}}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow \boxed{V = +13 \text{ kN}}$$


$$\sum M_c = 0 \Rightarrow M - 13x = 0 \Rightarrow \boxed{M = 13x}$$



$$\sum F_x = 0 \Rightarrow \boxed{H = 0}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow V = 13 - 20 = \boxed{-3 \text{ kN}}$$


$$\sum M = 0 \Rightarrow M - 13x + 20(x-1) = 0 \Rightarrow \boxed{M = -3x + 16}$$



$$\sum F_x = 0 \Rightarrow \boxed{H = 0}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow \boxed{V = -3 \text{ kN}}$$

$$\sum M = 0 \Rightarrow -13x + 16(x-1) + 4 + M = 0 \Rightarrow \boxed{M = -3x + 12}$$






* گشتا در مفاصل، همان شکل می‌گردد.

* در نمودار برش، گشتا در بخش نمودار $V-x$ می‌گردد.

* همان نمودار، فقط نسبتی در نمودار $M-x$ می‌گردد.

سوال: محودار بر نیروی خودی، نیروی برسی در ماحسی را بر این رسم کنید.




$$\sum F_x = 0 \Rightarrow A_x = 500\sqrt{2} \text{ N}$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow -1600 \times 2 + 4B_y - 500\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - 500\sqrt{2} \left(6 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\Rightarrow B_y = 2110.7 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow A_y = 1600 + 500\sqrt{2} - 2110.7 \Rightarrow A_y = 196.4 \text{ N}$$

برش اول $0 < x < 1$




$$\sum F_x = 0 \Rightarrow H = 500\sqrt{2} \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow V = +196.4 \text{ N}$$

$$\sum M = 0 \Rightarrow M = 196.4x$$

برش دوم $1 < x < 3$




$$\sum F_x = 0 \Rightarrow H = 500\sqrt{2} \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow V = 196.4 - 800(x-1)$$

$$\sum M = 0 \Rightarrow M = 196.4x - 800(x-1) \cdot \left(\frac{x-1}{2}\right)$$

$$\Rightarrow M = 196.4x - 400(x-1)^2$$

برش سوم $3 < x < 4$




$$\sum F_x = 0 \Rightarrow H = 500\sqrt{2} \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow V = 196.4 - 1600 \Rightarrow V = -1403.6 \text{ N}$$

$$\sum M = 0 \Rightarrow M = 196.4x - 1600(x-2)$$

فقط : $4 < x < 6$




$$\sum F_x = 0 \Rightarrow H = 500\sqrt{2} \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow V = 196.4 - 1600 + 2110.7 \Rightarrow \underline{V = 707 \text{ N}}$$

$$\sum M = 0 \Rightarrow M = 196.4x - 1600(x-2) + 2110.7(x-4)$$

فقط : $0 < z < 1$









$$\sum F_{x'} = 0 \Rightarrow H = 0$$

$$\sum F_{y'} = 0 \Rightarrow V = 1000 \text{ N}$$

$$\sum M = 0 \Rightarrow M = +1000z - 1000$$

در ابتدا محور x

در ادامه محور z : محور دست راست



* در MATLAB بسته شده خوب رسم دیاگرام های نیروهای محوری در برسی و ماسجی :

```

clc
clear all
close all

x1=0:1/100:1;
for i=1:length(x1)
    H1(i)=707;
    V1(i)=196.4;
    M1(i)=196.4*x1(i);
end

x2=1:1/100:3;
for i=1:length(x2)
    H2(i)=707;
    V2(i)=196.4-800*(x2(i)-1);
    M2(i)=196.4*x2(i)-400*(x2(i)-1)^2;
end

x3=3:1/100:4;
for i=1:length(x3)
    H3(i)=707;
    V3(i)=-1403.6;
    M3(i)=196.4*x3(i)-1600*(x3(i)-2);
end

x4=4:1/100:6;
for i=1:length(x4)
    H4(i)=707;
    V4(i)=707;
    M4(i)=196.4*x4(i)-1600*(x4(i)-2)+2110.7
    *(x4(i)-4);
end

figure (1)
plot(x1,H1,x2,H2,x3,H3,x4,H4)
xlabel('x (m)')
ylabel('Axial Force: H (N)')
%grid on

figure (2)
plot(x1,V1,x2,V2,x3,V3,x4,V4)
xlabel('x (m)')
ylabel('Shear Force: V (N)')
grid on

figure (3)
plot(x1,M1,x2,M2,x3,M3,x4,M4)
xlabel('x (m)')
ylabel('Bending Moment: M (N.m)')
grid on

z1=0:1/100:1;
for i=1:length(z1)
    H5(i)=0;
    V5(i)=1000;
    M5(i)=1000*z1(i)-1000;
end

figure (4)
plot(z1,H5)
xlabel('z (m)')
ylabel('Axial Force: H (N)')
%grid on

figure (5)
plot(z1,V5)
xlabel('z (m)')
ylabel('Shear Force: V (N)')
grid on

figure (6)
plot(z1,M5)
xlabel('z (m)')
ylabel('Bending Moment: M (N.m)')
grid on
    
```

برس اول →

برس دوم →

برس سوم →

برس چهارم

رسم دیاگرام های



نیروها

ABC
(محور x)

برس پنجم

رسم دیاگرام های نیروها در CD (محور z)

* رابطہ درجہ اولیٰ تعادل ہے :



$$\sum F_y = 0 \Rightarrow V - w dx - (V + dV) = 0 \Rightarrow dV = -w dx \Rightarrow \left| \frac{dV}{dx} = -w \right|$$

- تعبیر کرنی برسی (درجہ اولیٰ تعادل) شامل کرنی ہوگی (باندھنا)، بائیں بائیں بائیں

$$\frac{V}{(2)} - \frac{V}{(1)} = - \int_{(1)}^{(2)} w dx$$

صرف نظر کریں

تھی کرنی برسی دیکھنا حاصلہ

$$\sum M = 0 \Rightarrow -M - V dx + (w dx) \frac{dx}{2} + (M + dM) = 0 \Rightarrow dM = V dx \Rightarrow \left| \frac{dM}{dx} = V \right|$$

- تعبیر مان (مگر) حسی (درجہ اولیٰ تعادل) شامل مان کرنا ہے (باندھنا)، بائیں بائیں

$$\frac{M}{(2)} - \frac{M}{(1)} = \int_{(1)}^{(2)} V dx$$

تھی کرنی برسی دیکھنا حاصلہ